

Numer zapytania	Z10/2814/1
Tytuł zapytania	Remont zadaszenia nad rampa -młynownia
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2023-10-18 13:09:39
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-10-18 13:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-10-25 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-10-24 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zakres prac do wykonania przy zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej oraz wykonanie nowego pokrycia dachu.

1. Zabezpieczenie terenu i znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie malowanej Konstrukcji oraz rury (rury, urządzenia, ściany zewnętrzne, teren pod wiatą)
2. Wstępne oczyszczenie konstrukcji, rury przy pomocy szczotek
3. Usunięcie łuszczącej się lub nie związanej z podłożem starej powłoki lakierniczej, przy pomocy obróbki strumieniowo - ściernej Sa 2 ^{1/2} lub szlifierek mechanicznych i szczotek drucianych, podczas i po wykonaniu czyszczenia odkurzyć lub odmuchać konstrukcje i rurę (PN ISO 8501).
4. Przed przystąpieniem do malowania wykonać wizję lokalną, przegląd całej konstrukcji w celu ustalenia uszkodzeń i wykonać naprawę z uzgodnieniem ZCh Siarkopol.
5. Mycie konstrukcji suwnicy przy pomocy, środka odtłuszczającego benzyna ekstrakcyjna lub użycie innego środka odtłuszczającego
6. Pokrycie konstrukcji farbą według sytemu malarskiego spełniającego wymogi klasy korozyjności C5-I w kolorze szarym RAL 7001, po ustaleniu z ZCh Siarkopol (PN ISO 12944).
7. Pokrycie dwóch słupów farbą do wysokości 2m według sytemu malarskiego spełniającego wymogi klasy korozyjności C5-I w kolorze czarnym RAL 9005 oraz RAL 1023 (malowanie ostrzegawcze – ok. 3m²), po ustaleniu z ZCh Siarkopol (PN ISO 12944).
8. Pokrycie rury fi50 farbą według sytemu malarskiego spełniającego wymogi klasy korozyjności C5-I w kolorze szarym RAL 1023, +/- 40mb (PN ISO 12944).
9. Malowanie aplikacja farby metodą natryskową (hydrodynamiczna), ręczną (pędzlami,wałkiem), zgodnie z kartą techniczną farby.
10. Usunięcie wykonanych zabezpieczeń terenu wokół konstrukcji i terenu pod
11. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 - zapewnienia materiałów i narzędzi do wykonania usługi,
 - posiadania odpowiednich narzędzi do wykonania usługi,
 - posiadania niezbędnych do wykonania usługi materiałów pomocniczych,
 - posiadania niezbędnych do wykonania usługi uprawnień i pozwoleń oraz zapewnienia sprzętu ochrony osobistej pracowników
- 12.Wykonanie nowego pas nadrynnowego, montaż rynny PCV 150 (brąz) oraz rury spustowej 110
13. Demontaż blachy i wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej dachowej T55 z powłoką SUPERIOR HB RAL 3009 gr. rdzenia 0,7mm +/- 50m² krycia
14. Wykonanie niezbędnych obróbek blacharski z blachy płaskiej z powłoką SUPERIOR HB RAL 3009

Dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	zał_zadaszenie_TG.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont zadaszenia nad rampa - młynownia		1	usługa	Usługi antykorozyjne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie